

SHOWA 541

El guante 541 de SHOWA con agarre rugoso proporciona un alto grado de comodidad y control al realizar tareas complejas, incluso en entornos grasos. Diseñado para su uso en entornos sucios, su color oscuro oculta la suciedad y su puño elástico evita que la suciedad y los desechos entren en el guante.








BENEFICIOS

- Tejido sin costuras
- Resistente a los cortes
- Lavable en la lavadora
- Mayor agarre
- Ligero
- Resistente al aceite

CARACTERÍSTICAS

- HPPE reforzado
- Revestimiento de poliuretano
- Puño elástico
- Agarre rugoso
- Ergonómico

NORMAS Y CERTIFICADOS

<p>Cat II</p> 	<p>EN 388:2016+A1:2018</p>  <p>4342B</p>	<p>EN ISO 21420:2020</p> 	<p>ANSI/ISEA 105- 2016 CUT</p>  <p>Corte</p>
<p>ANSI/ISEA 105- 2016 PUNCTURE</p>  <p>Perforación</p>			

INDUSTRIAS



Industria
Manufacturera



Minería

PELIGRO



Corte

COMERCIOS Y APLICACIONES

- Manipulación de equipos pesados
- Mecánica e ingeniería
- Manipulación compleja de piezas
- Montaje de componentes
- Envasado
- Embotellado

ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 10
- Bolsas de polietileno por caja: 20
- Par por caja: 200

LARGO

220 - 280mm

RECUBRIMIENTO

- Poliuretano

REVESTIMIENTOS/FORROS

- Resistente al corte - HPPE
- Peso de punto - Ligero

TAMAÑOS

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COLOR

- Gris

MATERIAL

- HPPE
- Tejido sin costuras

AGARRE

- Rugoso

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.