



TRAJE SP2000-HV

PROTECCIÓN CORPORAL
Y ERGONÓMICA >>>

Descripción

El traje descartable SEGPRO2000 HV ofrece protección contra partículas sólidas en suspensión y salpicaduras ligeras de productos químicos, incorporando cintas retrorreflectivas de alta visibilidad. Fabricado en tejido microporoso laminado de 55 g/m². Cumple con los requisitos de las normas Tipo 5, Tipo 6, antiestática y alta visibilidad para situaciones de riesgo medio.

Características técnicas


- ✓ Cintas retrorreflectivas ubicadas en pecho, espalda, brazos y piernas para mejorar la visibilidad del usuario.
- ✓ Capucha de tres piezas que brinda mejor ajuste y mayor cobertura.
- ✓ Elásticos en capucha, puños, cintura y tobillos para un sellado más seguro.
- ✓ Tejido microporoso laminado de polipropileno y polietileno de 55 g/m², ligero y respirable.
- ✓ Costura de tres hilos entrelazados, proporcionando mayor resistencia mecánica y reduciendo el riesgo de deshilachamiento.
- ✓ Cierre frontal con cremallera protegido mediante solapa.
- ✓ Garantía: 06 meses por fallas de fabricación.

Código Talla

PC07006-S	S
PC07007-M	M
PC07008-L	L
PC07009-XL	XL
PC07010-XXL	XXL

TALLA	ALTURA	PECHO	MANGA
M	168 CM	68 CM	60 CM
L	172 CM	70 CM	61 CM
XL	178 CM	74 CM	62 CM
XXL	182 CM	77 CM	62 CM

Certificaciones



Aplicaciones



Ideal para trabajos de mantenimiento industrial, manufactura y manipulación de partículas sólidas.



Recomendado para aplicaciones de pintura, limpieza industrial y tareas con exposición a aerosoles o salpicaduras ligeras.



Adecuado para labores en obras civiles, mantenimiento donde se requiera protección química básica y mayor visibilidad del trabajador.

Almacenamiento

Almacenar el producto en su empaque original, en un lugar limpio, fresco y seco, protegido de la luz solar directa, humedad, polvo y sustancias químicas agresivas. Evitar temperaturas extremas para conservar sus propiedades de protección.

Mantenimiento

Producto descartable de un solo uso. No reutilizar el traje después de su contaminación o deterioro. No planchar, no lavar en seco, no utilizar cloro ni quitamanchas. En caso de contaminación o daño, reemplazar inmediatamente por un traje nuevo.



INDUSAFETY
SERVICIOS GENERALES

Web: indusafety.com.pe

Cel: 923 705 468 - 914 438 215

Correo: ventas@indusafety.com.pe